



ES IST ÄRGERLICH, WENN DER WASSERSPIEGEL IM SCHWIMMBECKEN ABSINKT UND DIE PUMPE TROCKEN LÄUFT!

Eine Schadstelle, die im Zusammenhang mit den Rohrleitungen steht, äußert sich zu aller erst an einem zu rasch sinkenden Wasserpegel im Schwimmbaden (Skimmerbecken) oder im Ausgleichsbehälter (Überlaufbecken).

Zusätzlich zur materialschonenden Fehlerursache reduziert ein Ortungseinsatz die anfallenden Grabungs und Sanierungskosten erheblich. In vielen Fällen sind die Kosten auch durch die Versicherung abgedeckt.

Bei Fragen oder Thermienvereinbarungen sind wir gerne für Sie Telefonisch unter **02252 53169** erreichbar.

WIR ÜBERPRÜFEN:

- Überlaufbecken
- Skimmerbecken
- Schwimmteiche

bei privaten und öffentlichen Betreibern

☎ 02252 53269

www.cft.at
A-2514 Traiskirchen


CFT
Group GmbH