



ES IST ÄRGERLICH, WENN DER WASSERSPIEGEL IM SCHWIMMBECKEN
ABSINKT UND DIE PUMPE TROCKEN LÄUFT!

Eine Schadstelle, die im Zusammenhang mit den Rohrleitungen steht, äußert sich zu aller erst an einem zu rasch sinkenden Wasserpegel im Schwimmbecken (Skimmerbecken) oder im Ausgleichsbehälter (Überlaufbecken).

Zusätzlich zur materialschonenden Fehlerursache reduziert ein Ortungseinsatz die anfallenden Grabungs und Sanierungskosten erheblich. In vielen Fällen sind die Kosten auch durch die Versicherung abgedeckt.

Bei Fragen oder Terminvereinbarungen sind wir gerne für Sie telefonisch unter **+43 (0) 2252 53169** erreichbar.

WIR ÜBERPRÜFEN:

- Überlaufbecken
- Skimmerbecken
- Schwimmteiche

bei privaten und öffentlichen
Betreibern

☎ 02252 53169

www.cft.at
A-2514 Traiskirchen


CFT
Group GmbH